

## 公園施設長寿命化計画に基づく施設管理計画 補足資料

- ・資料4 別紙5 - 2「公園施設長寿命化計画調書」に記載の対策内容において、補修を行うとしている施設について、その実施内容を補足する資料である。

# 施設調書

公園名	鶴市運動広場		
公園施設種類	運動施設		
公園施設名	バックネット		
数量	318m		
規模	H=2.65m、 90mm-54本		
主要部材	スチール		
設置年度	2005年度		
経過年数	15年		
管理種別	予防保全		
健全度判定 (一次判定)	<input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	緊急度判定	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 低
<b>劣化状況</b>		<b>対策内容</b>	
<b>部材</b>	<b>構造材</b>	<b>対策時期: 2030年</b>	
支柱	部分的に錆が見られる。	錆が生じた部分の錆落とし、再塗装	
基礎	部分的にひび割れが見られる。	経過観察	
ネット	部分的に破れが見られる。	破れが生じた部分の補修	

## 施設調書

公園名	鶴市運動広場			
公園施設種類	運動施設			
公園施設名	バックネット			
数量	1箇所			
規模	H=3.00m、柱 75mm-7本、L=24.0m			
主要部材	スチール			
設置年度	2005年度			
経過年数	15年			
管理種別	予防保全			
				令和2年4月14日
健全度判定 (一次判定)	<input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D		緊急度判定	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 低
<b>劣化状況</b>			<b>対策内容</b>	
<b>部材</b>	<b>構造材</b>		<b>対策時期: 2030年</b>	
支柱	部分的に変形、錆が見られる。		錆が生じた部分の錆落とし、再塗装	
基礎	異常なし。		経過観察	
ネット	部分的に破れが見られる。		破れが生じた部分の補修	

# 施設調書

公園名	御殿運動広場			
公園施設種類	運動施設			
公園施設名	バックネット			
数量	1箇所			
規模	H=5.00m、柱 70mm-10本、L=18.1m			
主要部材	スチール			
設置年度	2005年度			
経過年数	15年			
管理種別	予防保全			
				令和2年4月14日
健全度判定 (一次判定)	<input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D		緊急度判定	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 低
<b>劣化状況</b>			<b>対策内容</b>	
<b>部材</b>	<b>構造材</b>		<b>対策時期: 2026年</b>	
支柱	部分的に塗装の剥れ、錆が見られる。		錆が生じた部分の錆落とし、再塗装	
基礎	異常なし。		経過観察	
ネット	部分的に破れが見られる。		破れが生じた部分の補修	

## 施設調書

公園名	御殿運動広場			
公園施設種類	運動施設			
公園施設名	バックネット			
数量	1箇所			
規模	H=5.00m、柱 70mm-10本、L=18.1m			
主要部材	スチール			
設置年度	2005年度			
経過年数	15年			
管理種別	予防保全			
				令和2年4月14日
健全度判定 (一次判定)	<input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D		緊急度判定	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 低
<b>劣化状況</b>			<b>対策内容</b>	
<b>部材</b>	<b>構造材</b>		<b>対策時期: 2026年</b>	
支柱	部分的に塗装の剥れ、錆が見られる。		錆が生じた部分の錆落とし、再塗装	
基礎	異常なし。		経過観察	
ネット	部分的に破れが見られる。		破れが生じた部分の補修	

# 施設調書

<b>施設調書</b>	
公園名	御殿運動広場
公園施設種類	運動施設
公園施設名	バックネット
数量	1箇所
規模	H=5.00m、柱 70mm-10本、L=18.1m
主要部材	スチール
設置年度	2005年度
経過年数	15年
管理種別	予防保全
令和2年4月14日	
健全度判定 (一次判定)	<input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D
緊急度判定	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 低
<b>劣化状況</b>	
<b>対策内容</b>	
<b>部材</b>	<b>構造材</b>
<b>対策時期: 2026年</b>	
支柱	部分的に塗装の剥れ、錆が見られる。 錆が生じた部分の錆落とし、再塗装
基礎	部分的にひび割れが見られる。 経過観察
ネット	部分的に破れが見られる。 破れが生じた部分の補修



# 施設調書

<b>施設調書</b>			
公園名	小山運動広場		
公園施設種類	運動施設		
公園施設名	バックネット		
数量	30m		
規模	H=5.70m、柱 200mm-6本		
主要部材	スチール		
設置年度	2005年度		
経過年数	15年		
管理種類型	予防保全		
			令和2年4月14日
健全度判定 (一次判定)	<input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D		緊急度判定 <input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 低
<b>劣化状況</b>		<b>対策内容</b>	
<b>部材</b>	<b>構造材</b>	<b>対策時期: 2026年</b>	
支柱(巻き上げ部)	支柱上部の滑車に錆が見られる。	経過観察	
支柱	部分的に錆が見られる。	錆が生じた部分の錆落とし、再塗装	
基礎	異常なし。	経過観察	
ネット	部分的に破れが見られる。	破れが生じた部分の補修	

# 施設調書

<b>施設調書</b>			
公園名	小山運動広場		
公園施設種類	運動施設		
公園施設名	バックネット		
数量	64m		
規模	H=5.60m、柱 160mm-11本		
主要部材	スチール		
設置年度	2005年度		
経過年数	15年		
管理種類型	予防保全		
健全度判定 (一次判定)	<input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	緊急度判定	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 低
<b>劣化状況</b>		<b>対策内容</b>	
<b>部材</b>	<b>構造材</b>	<b>対策時期: 2027年</b>	
支柱(巻き上げ部)	支柱上部の滑車に錆が見られる。	経過観察	
支柱	部分的に錆が見られる。	錆が生じた部分の錆落とし、再塗装	
基礎	異常なし。	経過観察	
ネット	部分的に破れが見られる。	破れが生じた部分の補修	