

香東川公園指定管理者の募集に関する質問及び回答

香川県土木部都市計画課
 総務・管理グループ
 TEL 087-832-3600
 FAX 087-806-0222

番号	募集要項等の該当項目	質問内容(要旨)	回 答
1	資料4_別紙5-2 公園施設長寿命化計画に基づく管理計画(詳細)	<p>1. 資料4_別紙5-2 公園施設長寿命化計画に基づく管理計画(詳細)で、劣化状況が【異常なし】、で対策は【更新】とありますがどの様な対策をとるのかご教示ください。</p> <p>2. 対策内容の横の表示数字は過去の実績金額なのか実行予算かご教示ください。 過去実績金額なら何年度のかをご教示ください。</p> <p>3. 劣化状況と対策内容の違いがあるのはどちらを優先するのかご教示ください。</p> <p>4. 小山運動広場のバックネットの修繕で下記の事項をご教示ください。</p> <p>① 滑車の塗装剥がれ・錆とありますがネット上部の滑車がネット巻き上げ機のことかどちらかご教示ください。(巻き上げ機が作動可能かはわかりません)</p> <p>② 支柱の塗装とありますが支柱はクロームメッキだと思われませんが、塗装方法をご教示ください。</p> <p>③ 支柱の塗装の剥がれ・錆がみられる箇所だけでいいのか全体かを、ご教示ください。</p> <p>④ ネットの破れですが目視で補修の必要があるものだけでいいのか、ご教示ください。</p>	<p>1. 施設の耐用年数を考慮し、施設全体を更新することを想定しています。</p> <p>2. 対策に係る費用(令和2年に県が想定した金額)を記載しています。</p> <p>3. 想定している対策については、対策内容をご確認ください。</p> <p>4. 小山運動広場のバックネット修繕にかかる回答は以下のとおりです。</p> <p>① 支柱上部の滑車に錆が生じていることを確認しています。</p> <p>② 錆を落としたうえでクロームメッキまたは亜鉛メッキを塗布することを想定しています。</p> <p>③ 支柱の塗装は、塗装の剥がれ・錆が生じている箇所の部分的な塗装を想定しています。</p> <p>④ ネットの破れが生じている箇所の部分的な補修を想定しています。</p>