

8月23日の大雨に関する被害状況について

8月23日の大雨に関する被害状況について、8月23日15時現在の発表後、新たに判明した被害状況について、お知らせします。(変更箇所は下線部分)

香川県防災局危機管理課

平成18年8月24日 9時00分現在

1. 気象情報

8月23日2時09分(高松・東讃)大雨、洪水注意報

8月23日3時21分(高松・東讃)大雨、洪水警報

8月23日3時21分(中讃・西讃)大雨、洪水注意報

8月23日5時42分(高松・東讃・西讃)大雨、洪水注意報

2. 県水防対策状況

8月23日3時50分 県水防本部設置

8月23日6時45分 県水防本部解散

解散理由：警報が解除され、災害の恐れが解消されたことによる。

3. 雨量状況

累計雨量：古高松106mm、高尻86mm

最大時間雨量：太郎兵衛63mm(23日2~3時)

4. 河川水位状況

警戒水位：なし

通報水位：なし

5. 水防本部の設置状況(市町)

高松市 3時21分(解散 5時42分)

三木町 3時45分(解散 5時42分)

さぬき市 4時00分(解散 5時50分)

東かがわ市 4時05分(解散 5時50分)

6 . 被害状況

(1) 一般被害 (人的、住家、非住家)

- ・ 住家被害 床下浸水 2 2 棟
高松市 観光町 8 棟、藤塚町 2 棟、牟礼町 1 棟、屋島中町 1 棟、
木太町 2 棟、多肥下町 5 棟、亀田南町 3 棟
- ・ 非住家被害 床上浸水 1 棟
高松市牟礼町県営住宅集会所

(2) 公共土木施設被害等

- ・ 県道「異常気象等による道路通行規制」
高松市牟礼線 (2 3 日 4 時 1 5 分 ~) 解除 (2 3 日 6 時 3 0 分)
塩江屋島西線 (2 3 日 5 時 3 5 分 ~) 解除 (2 3 日 8 時 3 0 分)

(3) 農業被害

- ・ 高松市牟礼町 農地の土手の崩壊 3 箇所