香川県道路異常通報システム通報一覧

令和6年2月　受付分

香川県への通報件数	県管理施設に関するもの	対応完了	対応予定	経過観察	対応検討中	確認不可	その他
8	7	4	0	1	0	2	1

【対応状況について】
対応完了　・・・対応が完了しています。
対応予定　・・・対応予定です。
経過観察　・・・早急な対応の必要はなく経過観察としています。
対応検討中　・・・経過観察も含めて今後の対応を検討しています。
確認不可　・・・写真、位置情報が無い等、確認ができませんでした。
その他　・・・香川県道路課所管ではないため、所管する管理者へ、通報内容を提供しています。

・本システムでいただいた不具合に関する通報のうち、香川県が管理する施設に関するものを掲載しています。
・「その他」は、香川県道路課所管ではないため、所管する管理者へ、通報内容の提供を行った件数です。（不具合に関する通報以外も含みます）

受信日	事務所	路線名	不具合の内容	場所	内容	対応状況	備考
R6.2.2	中讃土木事務所	岡田丸亀線	路面	丸亀市飯野町東二	ポットホール	対応完了	
R6.2.6	高松土木事務所	高松長尾大内線	路面	高松市六条町	舗装の劣化	経過観察	
R6.2.6	中讃土木事務所	岡田丸亀線	路面	丸亀市土器町東2丁目	ポットホール	対応完了	
R6.2.10	中讃土木事務所	多度津丸亀線	側溝、その他	丸亀市金倉町	照明灯常時点灯	対応完了	
R6.2.11	高松土木事務所	高松東港線	側溝、その他	高松市福岡町	不明	確認不可	詳細不明
R6.2.22	中讃土木事務所	国道438号	路面	仲多度郡まんのう町	木材散乱	確認不可	木材散乱の確認できず
R6.2.26	長尾土木事務所	石田東志度線	路面	さぬき市末	ポットホール	対応完了	