香川県道路異常通報システム通報一覧

令和6年3月　受付分

香川県への通報件数	県管理施設に関するもの	対応完了	対応予定	経過観察	対応検討中	確認不可	その他
14	8	6	2	0	0	0	6

【対応状況について】
対応完了　・・・対応が完了しています。
対応予定　・・・対応予定です。
経過観察　・・・早急な対応の必要はなく経過観察としています。
対応検討中　・・・経過観察も含めて今後の対応を検討しています。
確認不可　・・・写真、位置情報が無い等、確認ができませんでした。
その他　・・・香川県道路課所管ではないため、所管する管理者へ、通報内容を提供しています。

・本システムでいただいた不具合に関する通報のうち、香川県が管理する施設に関するものを掲載しています。
・「その他」は、香川県道路課所管ではないため、所管する管理者へ、通報内容の提供を行った件数です。（不具合に関する通報以外も含みます）

受信日	事務所	路線名	不具合の内容	場所	内容	対応状況	備考
R6.3.5	中讃土木事務所	高松琴平線	路面	綾歌郡綾川町陶	ポットホール	対応完了	
R6.3.11	中讃土木事務所	高松善通寺線	ガードレール等	丸亀市城西町	ポールコーン破損	対応完了	
R6.3.20	中讃土木事務所	国道377号	ガードレール等	仲多度郡まんのう町佐文	転落防止柵はずれ	対応予定	
R6.3.21	小豆総合事務所	寒霞渓公園線	草や木	小豆郡小豆島町神懸通	草木の繁茂	対応完了	
R6.3.26	長尾土木事務所	富田西鴨庄線	路面	さぬき市大川町富田西	ポットホール	対応完了	
R6.3.28	小豆総合事務所	上庄池田線	路面	小豆郡土庄町肥土山	舗装の損傷	対応完了	
R6.3.30	小豆総合事務所	上庄池田線	路面	小豆郡土庄町黒岩	舗装の段差．草の放置	対応完了	
R6.3.30	西讃土木事務所	詫間琴平線	側溝、その他	三豊市三野町下高瀬	側溝蓋段差	対応予定	