香川県道路異常通報システム通報一覧

令和7年1月　受付分

香川県への通報件数	県管理施設に関するもの	対応完了	対応予定	経過観察	対応検討中	確認不可	その他
12	6	6	0	0	0	0	6

【対応状況について】
対応完了　・・・対応が完了しています。
対応予定　・・・対応予定です。
経過観察　・・・早急な対応の必要はなく経過観察としています。
対応検討中　・・・経過観察も含めて今後の対応を検討しています。
確認不可　・・・写真、位置情報が無い等、確認ができませんでした。
その他　・・・香川県道路課所管ではないため、所管する管理者へ、通報内容を提供しています。

・本システムでいただいた不具合に関する通報のうち、香川県が管理する施設に関するものを掲載しています。
・「その他」は、香川県道路課所管ではないため、所管する管理者へ、通報内容の提供を行った件数です。（不具合に関する通報以外も含みます）

受信日	事務所	路線名	不具合の内容	場所	内容	対応状況	備考
R7.1.3	中讃土木事務所	飯野宇多津線	側溝、その他	綾歌郡宇多津町 （青野山トンネル坑口）	照明灯不点灯	対応完了	
R7.1.18	中讃土木事務所	大麻琴平買田線	側溝、その他	仲多度郡琴平町	落石	対応完了	
R7.1.20	中讃土木事務所	国道438号	路面	仲多度郡まんのう町中通	事故後の路面処理	対応完了	
R7.1.21	高松土木事務所	高松香川線	側溝、その他	高松市太田上町	側溝のモルタル剥離	対応完了	
R7.1.29	中讃土木事務所	国道377号	路面	綾歌郡綾川町山田上	舗装の痛み	対応完了	
R7.1.30	中讃土木事務所	国道438号	路面	丸亀市綾歌町岡田下	落下物	対応完了	