香川県道路異常通報システム通報一覧

令和7年3月　受付分

香川県への通報件数	県管理施設に関するもの	対応完了	対応予定	経過観察	対応検討中	確認不可	その他
11	10	6	3	0	1	0	1

【対応状況について】
対応完了　　・・・対応が完了しています。
対応予定　　・・・対応予定です。
経過観察　　・・・早急な対応の必要はなく経過観察としています。
対応検討中　・・・経過観察も含めて今後の対応を検討しています。
確認不可　　・・・写真、位置情報が無い等、確認ができませんでした。
その他　　・・・香川県道路課所管ではないため、所管する管理者へ、通報内容を提供しています。

・本システムでいただいた不具合に関する通報のうち、香川県が管理する施設に関するものを掲載しています。
・「その他」は、香川県道路課所管ではないため、所管する管理者へ、通報内容の提供を行った件数です。（不具合に関する通報以外も含みます）

受信日	事務所	路線名	不具合の内容	場所	内容	対応状況	備考
R7.3.6	小豆総合事務所	上庄池田線	路面	小豆郡土庄町肥土山	舗装の剥がれ	対応完了	
R7.3.8	高松土木事務所	屋島停車場屋島公園線	路面	高松市屋島西町	路肩の段差	対応検討中	
R7.3.9	長尾土木事務所	志度山川線	路面	さぬき市志度	ポットホール	対応完了	
R7.3.11	長尾土木事務所	志度山川線	路面	さぬき市多和	舗装の剥がれ	対応予定	
R7.3.11	中讃土木事務所	富熊宇多津線	路面	綾歌郡宇多津町	ポットホール	対応完了	
R7.3.17	中讃土木事務所	大屋冨築港宇多津線	側溝、その他	綾歌郡宇多津町	区画線の視認性不足	対応予定	
R7.3.23	長尾土木事務所	富田西鴨庄線	ガードレール等	さぬき市鴨部	路側標識の向き	対応予定	
R7.3.23	中讃土木事務所	綾歌綾川線	草や木	綾歌郡綾川町山田下	竹	対応完了	
R7.3.25	高松土木事務所	太田上町志度線	側溝、その他	高松市前田東町	照明灯不点灯	対応完了	
R7.3.28	高松土木事務所	塩江屋島西線	側溝、その他	高松市高松町	仕切弁破損	対応完了	占用者に対応依頼