香川県道路異常通報システム通報一覧

令和7年8月　受付分

香川県への通報件数	県管理施設に関するもの	対応完了	対応予定	経過観察	対応検討中	確認不可	その他
21	14	4	6	3	1	0	7

【対応状況について】
対応完了　・・・対応が完了しています。
対応予定　・・・対応予定です。
経過観察　・・・早急な対応の必要はなく経過観察としています。
対応検討中　・・・経過観察も含めて今後の対応を検討しています。
確認不可　・・・写真、位置情報が無い等、確認ができませんでした。
その他　・・・香川県道路課所管ではないため、所管する管理者へ、通報内容を提供しています。

・本システムでいただいた不具合に関する通報のうち、香川県が管理する施設に関するものを掲載しています。
・「その他」は、香川県道路課所管ではないため、所管する管理者へ、通報内容の提供を行った件数です。（不具合に関する通報以外も含みます）

受信日	事務所	路線名	不具合の内容	場所	内容	対応状況	備考
R7.8.1	小豆総合事務所	県道29号線線	路面	小豆島町草壁本町	歩道舗装の劣化	対応予定	
R7.8.2	中讃土木事務所	善通寺綾歌線	路面	丸亀市綾歌町富熊	区画線の視認性不足	経過観察	
R7.8.3	高松土木事務所	岩崎高松線	側溝、その他	香川県高松市太田上町	水路の蓋掛け	経過観察	
R7.8.6	高松土木事務所	高松志度線	草や木	香川県高松市室新町	植栽繁茂	経過観察	
R7.8.14	小豆総合事務所	国道436号線	側溝、その他	土庄町渕崎	広告板取付不具合	対応完了	
R7.8.15	小豆総合事務所	県道248号線	草や木	小豆島町橘	雑木繁茂	対応予定	
R7.8.19	中讃土木事務所	丸亀三好線	草や木	仲多度郡まんのう町四條	雑草繁茂	対応完了	
R7.8.24	高松土木事務所	高松香川線	側溝、その他	香川県高松市花ノ宮町	照明灯不点灯	対応予定	
R7.8.24	高松土木事務所	高松志度線	側溝、その他	香川県高松市室町	照明灯不点灯	対応予定	
R7.8.24	小豆総合事務所	県道26号線	側溝、その他	土庄町渕崎	照明灯不点灯	対応完了	
R7.8.25	中讃土木事務所	大屋冨築港宇多津線	路面	綾歌郡宇多津町	区画線の視認性不足	対応検討中	
R7.8.26	高松土木事務所	高松志度線	草や木	香川県高松市桜町2丁目	街路樹繁茂	対応予定	
R7.8.28	西讃土木事務所	県道観音寺佐野線	草や木	観音寺市大野原町中姫	雑草繁茂	対応完了	
R7.8.29	高松土木事務所	牟礼中新線	草や木	香川県高松市春日町	雑草繁茂	対応予定	