# 香川県道路異常通報システム通報一覧

令和8年1月　受付分

| 香川県への通報件数 | 県管理施設に関するもの | 対応完了 | 対応予定 | 経過観察 | 対応検討中 | 確認不可 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |

【対応状況について】
対応完了　・・・対応が完了しています。
対応予定　・・・対応予定です。
経過観察　・・・早急な対応の必要はなく経過観察としています。
対応検討中　・・・経過観察も含めて今後の対応を検討しています。
確認不可　・・・写真、位置情報が無い等、確認ができませんでした。
その他　・・・香川県道路課所管ではないため、所管する管理者へ、通報内容を提供しています。

・本システムでいただいた不具合に関する通報のうち、香川県が管理する施設に関するものを掲載しています。
・「その他」は、香川県道路課所管ではないため、所管する管理者へ、通報内容の提供を行った件数です。（不具合に関する通報以外も含みます）

| 受信日 | 事務所 | 路線名 | 不具合の内容 | 場所 | 内容 | 対応状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R8.1.6 | 小豆総合事務所 | 寒霞渓公園線 | 側溝、その他 | 小豆郡小豆島町安田 | 落石 | 対応完了 | |
| R8.1.7 | 長尾土木事務所 | 高松志度線 | 草や木 | さぬき市志度 | 法面の草繁茂 | 対応完了 | |
| R8.1.7 | 西讃土木事務所 | 大見吉津仁尾線 | 路面 | 三豊市三野町吉津甲 | 舗装の剥離・劣化 | 対応完了 | |
| R8.1.12 | 高松土木事務所 | 八栗牟礼線 | ガードレール等 | 高松市牟礼町牟礼 | 不明 | 確認不可 | |
| R8.1.19 | 西讃土木事務所 | 観音寺佐野線 | 側溝、その他 | 観音寺市大野原町大野原 | 照明灯不点灯 | 対応完了 | |
| R8.1.23 | 西讃土木事務所 | 粟井観音寺線 | 側溝、その他 | 観音寺市柞田町 | 照明灯不点灯 | 対応完了 | |
| R8.1.24 | 高松土木事務所 | 屋島停車場屋島公園線 | 路面 | 高松市屋島西町 | 路肩の段差 | 対応予定 | |