

香川県道路異常通報システム通報一覧

令和8年8月 受付分

香川県への 通報件数	県管理施設に 関するもの						その他
		対応完了	対応予定	経過観察	対応検討中	確認不可	
29	18	12	5	0	1	0	11

【対応状況について】	
対応完了	・・・対応が完了しています。
対応予定	・・・対応予定です。
経過観察	・・・早急な対応の必要はなく経過観察としています。
対応検討中	・・・経過観察も含めて今後の対応を検討しています。
確認不可	・・・写真、位置情報が無い等、確認ができませんでした。
その他	・・・香川県道路課所管ではないため、所管する管理者へ、通報内容を提供しています。

- ・本システムでいただいた不具合に関する通報のうち、香川県が管理する施設に関するものを掲載しています。
・「その他」は、香川県道路課所管ではないため、所管する管理者へ、通報内容の提供を行った件数です。（不具合に関する通報以外も含みます）

受信日	事務所	路線名	不具合の内容	場所	内容	対応状況	備考
R8.8.6	高松土木事務所	三木牟礼線	路面	高松市牟礼町原	落下物	対応完了	
R8.8.6	小豆総合事務所	国道436号	路面	小豆郡土庄町	歩道のタイルの破損	対応予定	
R8.8.8	小豆総合事務所	土庄神懸線	草や木	小豆郡小豆島町	草繁茂等	対応完了	
R8.8.10	西讃土木事務所	京浜下新田線	側溝、その他	三豊市詫間町栗島	土砂等の堆積	対応予定	
R8.8.16	小豆総合事務所	土庄神懸線	草や木	小豆郡土庄町	倒木	対応完了	
R8.8.18	長尾土木事務所	志度山川線	側溝、その他	さぬき市長尾東	ハチの巣駆除	対応完了	
R8.8.18	高松土木事務所	檀紙鶴市線	路面	高松市鶴市町	点字ブロックの剥がれ	対応完了	
R8.8.18	中讃土木事務所	善通寺府中線	草や木	坂出市府中町	草木繁茂	対応完了	
R8.8.18	中讃土木事務所	善通寺府中線	路面	丸亀市飯山町東坂元	動物の死骸	対応完了	
R8.8.19	長尾土木事務所	高松志度線	草や木	さぬき市志度	草繁茂	対応予定	
R8.8.21	中讃土木事務所	川津丸亀線	草や木	綾歌郡宇多津町浜五番丁	街路樹の枝打ち要望	対応完了	
R8.8.23	高松土木事務所	三木国分寺線	側溝、その他	高松市出作町	動物の死骸	対応完了	
R8.8.23	中讃土木事務所	高松善通寺線	草や木	丸亀市城西町1丁目	街路樹の枝打ち要望	対応完了	
R8.8.23	中讃土木事務所	国道438号	草や木	仲多度郡まんのう町勝浦	倒竹の恐れ	対応完了	
R8.8.25	高松土木事務所	屋島停車場屋島公園線	路面	高松市屋島東町	路面の段差	対応予定	
R8.8.29	小豆総合事務所	国道436号線	路面	小豆郡土庄町	縞鋼板の腐食	対応検討中	
R8.8.31	高松土木事務所	高松香川線	路面	高松市太田上町	区画線視認性不足	対応予定	
R8.8.31	西讃土木事務所	神田高瀬線	草や木	三豊市高瀬町上高瀬	倒竹の恐れ	対応完了	