

水質測定結果の概要

1. 健康項目

人の健康に関する環境基準については、河川 19 地点及び海域 10 地点の全測定地点で環境基準を達成している。

2. 生活環境項目

(1) 生物化学的酸素要求量（BOD）

河川における代表的な汚濁の指標である BOD についてみると、環境基準の類型指定を行っている 35 水域のうち、23 水域で環境基準を達成している。

環境基準点において、基準値を達成した割合は、令和元年度 74%、令和 2 年度 63%、令和 3 年度 57%、令和 4 年度 60%、令和 5 年度 66%となっている。

地区別には、次のとおりである。

ア) 東讃地区河川

環境基準を達成している水域は、7 水域中、馬宿川、湊川、与田川、番屋川及び津田川の 5 水域である。また、環境基準が達成されなかった水域は弁天川と鴨部川の 2 水域である。

年平均値を前年度と比較すると、与田川で悪化、湊川、津田川と鴨部川でやや悪化、馬宿川、番屋川及び弁天川で横ばいとなっている。

イ) 高松地区河川

環境基準を達成している水域は、12 水域中、牟礼川、相引川、詰田川、御坊川、杣場川、摺鉢谷川及び香東川上流の 7 水域である。また、環境基準が達成されなかった水域は、春日川、新川、香東川下流、本津川上流及び本津川下流の 5 水域である。

年平均値を前年度と比較すると、春日川で悪化、新川、相引川及び香東川上流でやや改善、杣場川で改善、その他の地点で横ばいとなっている。

ウ) 中讃地区河川

環境基準を達成している水域は、9 水域中、青海川、綾川、大東川下流、土器川、西汐入川及び桜川の 6 水域である。また、環境基準が達成されなかった水域は、大東川上流、金倉川及び弘田川の 3 水域である。

年平均値を前年度と比較すると、青海川、大東川上流及び西汐入川でやや改善、土器川、金倉川及び弘田川で改善、綾川、大東川下流及び桜川で横ばいとなっている。

エ) 西讃地区河川

環境基準を達成している水域は、5 水域中、財田川下流、一の谷川及び柞田川の 3 水域である。また、環境基準が達成されなかった水域は、高瀬川と財田川上流の 2 水域である。

年平均値を前年度と比較すると、高瀬川で悪化、財田川下流と一の谷川でやや改善、柞田川で改善、財田川上流で横ばいとなっている。

オ) 小豆地区河川

伝法川と安田大川は環境基準を達成している。

年平均値を前年度と比較すると、伝法川で改善、安田大川で横ばいとなっている。

(2) 化学的酸素要求量（COD）

海域における代表的な汚濁の指標である COD についてみると、7 水域中 3 水域で環境基準を達成しており、東讃海域、備讃瀬戸、詰田川尻及び釜灘東部で未達成となっている。

各環境基準点において、年平均値を前年度と比較すると、7 水域全ての地点で横ばいとなっている。

(3) 全窒素及び全燐

①河川

全窒素及び全燐の全環境基準点の平均値を前年度と比較すると、ともに横ばいとなっている。

②海域

全窒素について、4 水域全てで環境基準を達成している。(県際水域については、香川県水域区内で 1 水域とみなし判定)

全燐について、4 水域全てで環境基準を達成している。(県際水域については、香川県水域区内で 1 水域とみなし判定)

(4) 水生生物

水生生物の保全については、全ての項目について水域類型が指定されている備讃瀬戸及び燵灘東部で、環境基準を達成している。(県際水域については、香川県水域区内で 1 水域とみなし判定)

3. その他の項目

(1) トリハロメタン生成能

香東川など河川の環境基準点 5 地点で測定し、年平均値を見ると、0.026mg/L から 0.15mg/L の範囲である。

(2) 陰イオン界面活性剤 (MBAS)

合成洗剤等に含まれる陰イオン界面活性剤の影響を把握するため、河川 33 地点 (26 河川、29 水域) 及び海域 4 地点 (4 水域) で MBAS を測定している。

年平均値を地点別に見ると、河川で 0.1mg/L 未満、海域で 0.1mg/L 未満である。

全地点平均を前年度と比較すると、河川、海域ともに横ばいとなっている。

東讚地区河川環境基準達成状況 (BOD)




環境基準類型 あてはめ 水 域 名	環 境 類 型	環 境 基 準 地 点 数	達 成 状 況																																																						
			51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	元	2	3	4	5							
馬宿川	A	1	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
湊川	A	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	
与田川	A	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
番屋川	C	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
津田川	A	1	×	×	○	×	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
弁天川	C	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×			
鴨部川	A	1	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×




○：環境基準適合 (X/Y ≤ 0.25)


×：環境基準不適合 (X/Y>0.25)

ただし、X；日間平均値が環境基準を満たしていない日数

Y ; 総測定日数







高松地区河川環境基準達成状況 (BOD)

環境基準類型 あてはめ 水 域 名	類 型	環 境 基 準 地 点 数	達 成 状 況																																															
			51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	元	2	3	4	5
牟礼川	B	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	×	○	○	○		
春日川	B	1	○	×	○	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	○	○	×		
新川	B	1	×	×	×	○	×	×	○	○	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
相引川	D	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	
詰田川	E	1	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	D																																																	
	C																																																	○
御坊川	E	1	×	×	○	○	×	×	○	×	×	○	×	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
杣場川	E	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	D																																																	
摺鉢谷川	E	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	D																																																	
	C																																																	
香東川上流	A	1	×	×	×	○	×	○	×	×	○	×	×	×	○	×	×	○	○	○	×	×	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
香東川下流	B	1	×	○	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	×	○	×	○	○	○	×	○	×	○	×	○	×	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	
本津川上流	A	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
本津川下流	B	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	

○：環境基準適合 (X/Y ≤ 0.25)

×：環境基準不適合 (X/Y>0.25)

ただし、X：日間平均値が環境基準を満たしていない日数


Y ; 総測定日数

(注) 詰田川については、類型の見直しを行い、令和5年度から新しい類型で評価している。


(注) 柚場川については、類型の見直しを行い、平成26年度から新しい類型で評価している。

(注) 摺鉢谷川については、類型の見直しを行い、令和元年度から新しい類型で評価している。


牟礼川 国道11号線交差点 (B類型)









春日川 春日川橋 (B類型)






新川 新川橋 (B類型)









中讚地区河川環境基準達成状況 (BOD)

[illegible]




○：環境基準適合 (X/Y ≤ 0.25)




×：環境基準不適合 (X/Y>0.25)




ただし、X；日間平均値が環境基準を満たしていない日数

Y ; 総測定日数

(注) 西汐入川については、類型の見直しを行い、平成25年度から新しい類型で評価している。







西讚地区河川環境基準達成状況 (BOD)




[illegible]



○：環境基準適合 (X/Y ≤ 0.25)

×：環境基準不適合 (X/Y>0.25)

ただし、X；日間平均値が環境基準を満たしていない日数

Y ; 総測定日数





小豆地区河川環境基準達成状況（BOD）



[illegible]

○：環境基準適合 ($X/Y \leq 0.25$)

×：環境基準不適合 (X/Y>0.25)

ただし、X；日間平均値が環境基準を満たしていない日数

Y ; 総測定日数



海域環境基準達成状況 (COD)

[illegible]




○：環境基準適合 (X/Y ≤ 0.25)




×：環境基準不適合 (X/Y>0.25)


ただし、X；日間平均値が環境基準を満たしていない日数

Y ; 総測定日数

県際水域については、香川県水域区内で1水域とみなし判定









T-N(mg/L)

河川における全窒素の経年変化




T-N(mg/L)


海域(表層)における全窒素の経年変化




河川における全燐の経年変化




海域(表層)における全燐の経年変化



河川におけるMBASの経年変化



海域(表層)におけるMBASの経年変化



水質汚濁の状況

- | | | |
|------------------|----------|----------------|
| 1. 川瀧橋 | 13. 觀光橋 | 26. 水門橋 |
| 2. 湊川橋 | 14. 楠上水門 | 27. 金見羅橋 |
| 3. 三本松橋 | 15. 水道橋 | 28. 潮止水門上 |
| 4. 番屋川大橋 | 16. 岩崎橋 | 29. 詫間町 |
| 5. 河口潮止上 | 17. 香東川橋 | 水道取水口 |
| 6. 鴨田川橋 | 18. 學校橋 | 30. 祇園橋 |
| 7. 芥天橋 | 19. 青西新橋 | 31. 江藤橋 |
| 8. 國道11号線
交差点 | 20. 青海橋 | 32. 豊橋 |
| 9. 大橋 | 21. 雲井橋 | 33. 落合橋 |
| 10. 新川橋 | 22. 富士見橋 | 34. 北山
淨水場上 |
| 11. 春日川橋 | 23. 新町橋 | 35. 馬木橋 |
| 12. 木太大橋 | 24. 丸龜橋 | |
| | 25. 塩尻橋 | |

